

9010041293

Rep 2025

Basmaskin

Service med samtliga filter, transmissionsoljor, motorolja och ventiljustering.

Hydraultryck kontroll. Alla Ok/ justerade. (Maxtryck 250bar)

Tryck, retur, dränering och 4st vattenslangar bytt genom svängkrans under hytt.

Hyttnivelleringscylindrar ompackade 2st, nya ledlager i kolvöra.

Cirkulationspump varm/ kallvatten bytt/ ombyggt. rensolat värmepaket hytt, ny värmekran och klimatkontrollenhet (MCC)

PCX30 Rensad och installerad Windows 10, Maxi Explorer uppdaterat 3.29.1, klave uppdaterad Skal 722.

Demonterat EME spakar med tillhörande el och MJU.

Monterat begagnade minispak Advanced med nya knappgummi, dammskydd spakar samt nya knappar spakar. Dragit om el samt gjort om CAN slingan för att få det att fungera.

Felsökning Bränslelarm. Bytt tryckgivare, skräp hittat i 90graders koppling förfilterbehållare.

Byte rör till Turbo/ Avgas

AC. Ny Högtrycksslang, torkfilter, tryckvakt och läckage fixat på expansionsventil, vacuum/ trycktest och fyllning 1,8Kg R134A 40ml olja 10ml spårmedel.

Nya ledlampor och glas till backlampa o kamera.

Brand besiktning/ inspektion och rep. Ny SV F24 Behållare, vajer, signalhorn, 1st 6kg släckare, skyltar höger släckarlåda midja.

Kran

Samtliga tappar o bussningar i kranknä, länkar i knä bytt, tappar o bussningar till vippecylinder.

Utskjutscylinder ompackad, ny slang på cylinder, nya slangar genom parallellstag och nya glidklossar och shims.

Samtliga hydraulslangar från rör på huvudarm bytt ner till aggregat. JIC från maskin ner till upphängningslänk/ eldosa och ORFS från upphängningslänk/ eldosa till aggregat (S82 slang).

Krankabel bytt från skarvdosa på huvudarm kran ner till aggregat (S82 kabel).

1st fettrör bytt på huvudarm ner till kranknä.

Aggregat

Logmax 4000T monterat ca 2500h **Maxtryck (250bar)**

Omgjord aggregathuv för att få plats med en MHC2.

Ny el dragit i hela aggregat för att få till längd på kablar till MHC2, mesta av kablage är beställt till S82 och vissa är

egengjorda. ny svärdhemmagivare, svärdlägesgivare, längdmätningsgivare och toppknivssensor ombyggt till senaste modell.

Kablage till svärdlägesgivare och svärdhemmagivare kommer från C93 Artnr Y-kabel 5251671. och från MHC2 till ”Y” Artnr 5251893

K1 stift 13 BN

Stift 14 BK

Stift 15 GY

Stift 16/17 WH (bygel)

Stift 18 BU

Ny hydraulventil till flerträd/ rotator, slangar, el och tillhörande fästen och huv (S82). Ny rotator samt cross overventil monterad på rotator, nya bromsar, tappar o bussningar i länk mellan agg o kran.

Ny Vickersventil monterad till nedre kniv (proppstyrning).

Ny cylinder nedre kniv, bussningar i kniv (fyrpunktsmätning bortmonterad)

Färgmärkning bortmonterad.

Svetsade förstärkningar i buk samt såglådan (färdiga från LogMax.

Tryckställare för lågtryck bytt.

Kontroll o justerat samtliga tryck.

Sågmotorhastighet kontrollerad/OK.

Autorelease bytt i såg.

Nya genomslagsdämpare för tilt och valshyllor.